

**Анализ качества материально - технических условий
СП «Детский сад №56» ГБОУ СОШ №4 г.о.Сызрань**

от 25 сентября 2023 г.

На основании плана работы на 2023-2024 учебный год была проведена внутренняя оценка качества образования, выполнена экспертная оценка качества материально-технических условий СП «Детский сад №56» ГБОУ СОШ №4 г.о.Сызрань. Определение качества данного показателя осуществлялось экспертной группой из числа работников структурного подразделения в процессе заполнения листов экспертной оценки.

По итогам анализа соответствия материально-технических условий установленным требованиям - качество материально-технических условий ДОО оценивается на 80%

Согласно проведенному обследованию зданий и участков ДОО выявлено, что материально-технические условия соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам на 70%:

- для занятий спортом не оборудована площадка, отсутствует спортивное оборудование.
- учебные доски не обеспечены равномерным искусственным освещением.
- три игровые зоны на участке не соответствуют требованиям СанПиН,
- отсутствие безопасных мягких покрытий;
- нарушена целостность покрытия пола линолеумом в групповых помещениях;
- не соответствует целостность гигиенического покрытия стен и потолков на лестничных маршах.

Для решения сложившейся ситуации направлены письма Директору МКУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений», заместителю Главы Администрации городского округа Сызрань, руководителю КсиА

Анализ соответствия материально-технических условий СП «Детский сад №56» ГБОУ СОШ №4 г.о.Сызрань правилам пожарной безопасности показал, что противопожарные мероприятия соответствуют параметрам на 83%:

- на путях эвакуации применены материалы с неустановленными пожара – техническими характеристиками (ступени лестничных клеток окрашены масляной краской, в коридорах 1 и 2 этажей здания на полах линолеум);
- двери эвакуационных выходов со 2 этажа 1 и 2 корпусов открываются не по направлению выхода из здания;
- наружные эвакуационные лестницы не имеют вертикальных элементов ограждения с расстоянием;
- отсутствуют вторые эвакуационные выходы из групповых помещений 2 этажа, расположенные в центре 1 и 2 корпусов, предназначенных для одновременного пребывания 10 и более детей.

Ежемесячно, при составлении акта проверки работоспособности систем АПС и СОУЭ, ООО «НТО Спецстройпроект» указывается, что необходима замена изношенного оборудования.

Материально-технические условия соответствуют требованиям к средствам обу-

чения и воспитания в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей развития детей на 70%.

Необходимые средства обучения и воспитания имеются, однако не в полном объеме или присутствует возрастной износ:

- в недостаточном количестве детские музыкальные инструменты;
- отсутствуют интерактивные столы, доски, аудиосистема;
- не укомплектовано автоматизированное рабочее место педагога;
- не в полной мере обеспечены педагоги электронными и цифровыми ресурсами.

Для решения выявленных недостатков приняты следующие меры:

- изыскиваются средства для приобретения необходимого оборудования и пособий в т.ч. в рамках финансирования госзадания;
- систематизируется и пополняется картотека электронных и цифровых ресурсов силами педагогов ДОО.

Материально-технические условия соответствуют требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методические комплекты, оборудование, предметное оснащение) на 77%.

- Дополнительно необходимы развивающие пособия, ЭОР, детская художественная литература (печатные издания для детей, энциклопедии, справочники, литература технической направленности) для работы по программам ООП и АООП.
- недостаточно выполняются требования к условиям для организации физической активности и разнообразной игровой деятельности (прогулочные участки) воспитанников на прогулке,
- не предусмотрены дополнительные отдельные помещения под изостудию, сенсорную комнату, уголки уединения, арт-студию.

Для решения выявленных недостатков приняты следующие меры:

- предусмотрено оформление дополнительных мини-зон и центров активности в групповых помещениях (изостудия, уголок уединения и пр.), возможность их использования несколькими группами воспитанников;
- направлено письмо Директору МКУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений» с просьбой установить безопасные мягкие покрытия;
- предусмотрено использование мест общего пользования (коридоры, холлы) для организации маркеров РППС.

Руководитель

СП «Детский сад №56»

ГБОУ СОШ №4 г.о.Сызрань *Мирошниченко*

/И.П.Мирошниченко/